

АКТ

обследования антитеррористической защищенности объекта

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное

(наименование объекта)

учреждение «Сельскохозяйственный техникум»¹

с. Ленинское, ПУ-2

от « 31 » мая 2023 г.

(дата составления)

Нами (мною) начальником управления по обеспечению деятельности

(указывается должность (звание), Ф.И.О.)

антитеррористической комиссии в ЕАО Жуковым В.Г., главным специалист-экспертом управления по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в ЕАО Фадеевой Л.В., сотрудником РО УФСБ России по ЕАО в Ленинском районе Кузнецовым В.В., начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Косач М.П., начальником отделения организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по ЕАО» Бондаревым А.В.

В присутствии представителя (ей)

1. Заместителя директора Кропотовой Екатерины Юрьевны

2. Преподавателя-организатора ОБЖ Черехухина Юрия Викторовича

3. Второго заместителя директора Смелянской Елены Ивановны

4. _____

5. _____

(указывается должность (звание), Ф.И.О.)

Проведена проверка объекта, в ходе которой установлено:

1. Руководитель объекта: ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»

(должность, Ф. И. О., рабочий телефон)

Куликов Вячеслав Юрьевич, Тел.: 8(42663)21-3-85

2. Объект находится в ведении: департамента образования Еврейской автономной

(полное название предприятия, общества, организации)

области

3. Вид деятельности образовательная (среднее профессиональное образование)

4. Место расположения объекта с. Ленинское, ул. ПУ-2

5. Сооружения, граничащие с объектом 1) дорога 2) дамба.

б. Краткая характеристика объекта: комплекс зданий из 1) учебно-административного строения (2), 2) лаборатория, 3) гаражи, 4) котельная

а) Тип объекта кирпичные строения

б) Площадь / протяженность объекта 6266,8 м.кв.

в) Этажность 1) три этажа; 2) два; 3) один; 4) один

г) Телефонизация объекта ГТС, АОН - отсутствует

(вид телефонной связи, наличие АОН)

¹ Далее - ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»

6.1. Общее число входов (выходов) на обследуемом объекте 17, из них:

а) для общего пользования 3 б) для служебного пользования 14

6.2. Наличие автостоянок одна

6.3. Удаление автостоянок от объектов одна стоянка-300м.

7. Техническая укрепленность объекта удовлетворительно

- а) количество металлических входных дверей 16; б) решеток на окнах Бухгалтерия, комп.класс
 в) наличие наружного освещения имеется; его состояние удовлетворительное
 (на территории объекта) (общая оценка)
 г) наличие ограждения, его состояние имеется, неудовлетворительное (имеются разрывы)

8. Состояние требований антитеррористической защищенности удовлетворительное
 (общая оценка)

а) лицо, ответственное за АТЗ Черехин Юрий Викторович

(Ф.И.О., должность)

б) наличие планов по АТЗ объекта (когда разработан) сентябрь 2022г..

9. Состояние требований противопожарной безопасности удовлетворительное
 (общая оценка)

а) лицо, ответственное за противопожарную безопасность Черехин Юрий Викторович
 (Ф.И.О., должность)

б) наличие охранно-пожарной сигнализации имеется, её состояние работоспособное

в) наличие средств пожаротушения, их вид и количество имеется
ОУ5-3шт.; ОУ3-40шт.; ОУ2-6шт.; ОП4-11шт.; ОП5-12шт.; ОП2-8шт.

10. Технические средства охраны:

а) наличие систем видеонаблюдения 2/11 б) наличие тревожной кнопки Да
 (количество постов / камер)

Две тревожные кнопки стационарные

б) тревожная кнопка выведена на пульт ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО»
 (какого ОВД, ЧОП или СБ)

Прибывает полиция МОМВД России «Ленинский»

в) наличие средств металлообнаружения Стац.-1; руч.-2, их состояние рабочее
 (вид, количество)

11. Охрану объекта осуществляет ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО»
(какого ОВД, ЧОП или СБ)

дежурный участок сторожей – круглосуточно

12. Количество лиц, задействованных на охране объекта Один (круглосуточно)
(среднесуточное)

- наличие инструкций (должностных обязанностей) охранника (вахтера, дежурного) имеется (требуется актуализации)

В том числе разделов:

- по действиям в чрезвычайных ситуациях имеется

- периодичность осмотра территории и помещений зданий на наличие посторонних предметов не прописано

12.1. Наличие планов эвакуации имеется

12.2. Наличие систем оповещения (громкоговорящих устройств) имеется по действиям при пожаре

12.3. Наличие инструкций по действиям при ЧС имеется

12.4. Наличие нормативного документа, определяющего ответственного за обеспечение безопасности на объекте и его помещениях Приказ № 241 от 14.10.2022г.

12.5. Наличие документов, подтверждающих обучение и сдачу соответствующих экзаменов руководящим персоналом обследуемого объекта по вопросам антитеррористической безопасности директор ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» Куликов В.Ю. удостоверение 792412475496 от 22.01.21г

12.6. Наличие системы быстрой связи с ОВД ГТС

13. Пропускной режим имеется

13.1. Наличие КПП /шлагбаумов / турникетов 1/1/0

14. Периодичность внутриведомственных проверок (обследований) два
(в течение года)

15. Дата проведения предыдущей проверки (обследования) объекта проверкой

15.1. Основные недостатки, выявленные предыдущей проверкой (обследованием) _____

15.2. Принятые меры по устранению ранее выявленных недостатков: _____

